

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.
ZAKŁAD LINII KOLEJOWYCH
w Lublinie

21IZESf – 711 – 064/13

DODATEK 2

do wewnętrznego rozkładu jazdy pociągów zawierający

WYKAZ OSTRZEŻEŃ STAŁYCH

oraz

prędkości drogowych na torach głównych zasadniczych stacji węzłowych

na terenie Zakładów Linii Kolejowych:

Lublin, Kielce, Skarżysko Kamienna

UWAGI:

1. Ograniczenie prędkości pojazdów kolejowych do 20km/godz. na przejazdach kolejowo – drogowych z uwagi na: brak widoczności przejazdu, przekroczony iloczyn ruchu, uszkodzenie ssp lub brak obsługi, obowiązuje tylko czoło pojazdu kolejowego na całej szerokości przejazdu.
2. Przed przejazdami z ograniczeniem prędkości do 20 km/godz., dodatkowo (niezależnie od wskaźnika W6a) należy podawać z pojazdu kolejowego sygnał dźwiękowy „Bacność” dla ostrzeżenia użytkowników drogi.
3. W okresie wysokich temperatur należy zwracać szczególną uwagę, czy nie wystąpiło wyboczenie toru.
4. Podczas opadów i zamieci śnieżnych, w czasie przejazdu przez posterunki ruchu, kierujący pojazdem kolejowym, obowiązany jest podawać sygnały „Bacność” i zachować szczególną ostrożność.
5. Drużyna pociągowa powinna zwracać uwagę czy podane ostrzeżenia w wykazie są zgodne ze stanem faktycznym w terenie i czy miejsca ich występowania są prawidłowo sygnalizowane. Wszelkie zauważone nieprawidłowości należy zgłosić na najbliższej stacji.

Ważny od dnia **15 grudnia 2013 r.** do dnia **14 czerwca 2014 r.**

Druk z dostarczonych materiałów
Drukarnia Kolejowa Kraków Sp. z o.o.
32-086 Węgrzce gm. Zielonki
ul. Forteczna 20A
tel./fax 12 298 04 00

I. Informacje ogólne

1. Niniejszy Dodatek 2 został opracowany i wydany przez **Zakład Linii Kolejowych w Lublinie** ul. Okopowa 5, 20 – 022 Lublin, tel.(81) 4721707, fax. 4723490, e-mail: iz.lublin@plk-sa.pl

Wnioski dotyczące ujęcia ostrzeżeń w Dodatku 2 należy kierować do Działu Eksploatacji tel. (81) 4721307, e-mail: Ewa.Kasperska@plk-sa.pl

Uwagi dotyczące treści merytorycznej należy zgłaszać odpowiednio do Zakładów w:

- Lublinie tel. (81) 4723778, e-mail: Jerzy.Zachary@plk-sa.pl
- Kielcach tel. (41) 2786852, e-mail: Brygida.Lesiak@plk-sa.pl
- Skarżysku Kamiennej tel. (41) 2784460, e-mail: Zbigniew.Majewski@plk-sa.pl

Zamówienia na wydawnictwo Dodatku 2 należy przysyłać do Działu Eksploatacji IZ Lublin, tel. (81) 4721307, e-mail: Ewa.Kasperska@plk-sa.pl

2. Zamówienia zainteresowani składają przed wejściem Roczego Rozkładu Jazdy, w terminie ustalonym przez Zakład wydający. Zamówienie zachowuje ważność na wszystkie edycje Dodatku 2, do końca ważności RRJ. Zamówienie można skorygować do 30 dni przed końcem ważności bieżącego Dodatku 2.
3. W zamówieniu należy określić ilość egzemplarzy Dodatku 2 oraz miejsce ich dostarczenia. Ponadto należy określić sposób przekazywania i odbioru zmian (poprawek) zarządzonych przez Zakład wydający Dodatek 2.
4. Odpowiedzialność za naniesienie zmian w Dodatku 2, ponosi zamawiający.
5. Moc obowiązującą mają tylko oryginalne egzemplarze Dodatku 2, wydrukowane nakładem niniejszego Zakładu.

II. Objasnienia znaków i skrótów używanych w Dodatku 2

- „* ” (gwiazdka w kol. 8 „Uwagi”) - ostrzeżenie, które nie zostało uwzględnione w czasach jazdy w rozkładzie jazdy. Opóźnienia należy zaliczyć na R 307,
- „SHP” (skrót w kol. 6 lub 7) - brak elektromagnesu torowego systemu Samoczynnego Hamowania Pociągu, dla jazdy po określonym torze i kierunku,
- **zapis wytłuszczony** – dotyczy ostrzeżeń dotyczących torów szlakowych i głównych zasadniczych, z wyjątkiem SHP nie wymagającego ograniczenia prędkości,
- „ - ” (myślnik) – oznacza brak potrzeby wpisywania danych,
- „/” (ukośnik) - oznacza przejazd z jednego układu torowego na drugi,
- ⊕ (cyfra w kółku) - oznacza numer zmiany, zgodnie z którą dokonano poprawek w treści Dodatku 2,
- „Vd)” (skrót w kol. 8 „Uwagi”) – prędkość drogowa na wskazanym, alternatywnym torze głównym zasadniczym danej stacji węzłowej,
- **szare tło** – ostrzeżenia na torach pozostałych linii kolejowych w stacji węzłowej,
- justowanie (w kol. 5) – wyróżnianie (wg parzystości) torów szlakowych i głównych zasadniczych; (nie stosuje się przy ostrzeżeniach obowiązujących na rozjazdach tylko dla jazdy na kierunek zwrotny).

WYKAZ LINII

Nr linii	Nazwa linii	Zakres kilometrów		Strona
		Od	Do	
1	2	3	4	5
4	GRODZISK MAZOWIECKI - ZAWIERCIE	3,200	212,200	8
7	WARSZAWA WSCHODNIA OSOBOWA - DOROHUSK	56,800	271,533	8
8	WARSZAWA ZACHODNIA - KRAKÓW GŁÓWNY OSOBOWY	38,800	266,365	13
22	TOMASZÓW MAZOWIECKI - RADOM	0,913	88,611	15
25	ŁÓDŹ KALISKA - DĘBICA	52,200	270,000	17
26	ŁUKÓW - RADOM	6,000	117,434	20
30	ŁUKÓW - LUBLIN PÓŁNOCNY	3,000	107,723	24
53	TOMASZÓW MAZOWIECKI - SPAŁA	0,753	8,791	24
61	KIELCE - FOSOWSKIE	0,528	65,248	25
63	DOROHUSK - ZAWADÓWKA NAFTOBAZA (SZ)	0,000	31,258	25
64	KOZŁÓW - KONIECPOL	-0,526	39,742	29
66	ZWIERZYNIEC - STAŁOWA WOLA POŁUDNIE	0,057	67,555	29
67	LUBLIN - ŚWIDNIK	0,509	8,100	30
68	LUBLIN - PRZEWORSK	-0,339	120,000	31
69	REJOWIEC - HREBENNE	-0,340	138,042	34
70	WŁOSZCZOWICE - CHMIELÓW k/TARNOBRZEGU	-0,298	88,008	36
71	OCICE - RZESZÓW GŁÓWNY	-1,019	14,900	37
72	ZAWADA - HRUBIESZÓW MIASTO	0,423	62,287	37
73	SITKÓWKA NOWINY - BUSKO ZDRÓJ	-1,236	44,449	38
74	SOBÓW - STAŁOWA WOLA ROZWADÓW	-1,021	23,342	38
75	RYTWIANY - POŁANIEC	-0,014	17,475	40
76	BAKOWIEC - KOZIENICE	-0,572	13,668	40
77	JANIKÓW - ŚWIERŻE GÓRNE	-0,894	13,636	40
78	SANDOMIERZ - GRĘBÓW	1,386	10,783	41
80	FURMANY - OLENDRY	0,243	3,773	41
81	CHEŁM - WŁODAWA	0,496	45,970	41
82	BAKOWIEC - PUŁAWY AZOTY	-0,607	24,028	41
83	ZAWADA - ZAMOŚĆ BORTATYCZE	0,568	6,400	41
84	GRĘBÓW - OLENDRY	0,394	4,131	41

1	2	3	4	5
101	MUNINA - HREBENNE	76,400	82,789	42
561	ZADĘBIE - ADAMPOL	0,013	3,399	42
562	ADAMPOL - LUBLIN TATARY LTB	0,000	2,503	42
565	CHARZEWICE - STAŁOWA WOLA ROZWADÓW TOWAROWY	0,000	0,955	42
566	SKARŻYSKO KAMIENNA SKA - SKARŻYSKO KAMIENNA SKE	-1,429	2,320	42
567	PIASKI - KIELCE HERBSKIE	0,000	1,780	43
568	SITKÓWKA NOWINY - SZCZUKOWICE	-2,032	8,018	43
569	RADKOWICE - BRZĘZINY	0,000	2,984	43
570	PSARY - STARZYNY	0,252	3,005	43
571	CZARNCA - KNAPÓWKA	0,052	3,742	43
572	WŁOSZCZOWA PÓŁNOC - ŻELISŁAWICE	-1,511	7,730	43
573	IDZIKOWICE - RADZICE	0,132	5,098	44
574	RADZICE 1 - IDZIKOWICE	-0,025	4,597	44
575	SZELIGI - MARKÓW	-1,916	1,699	44
576	WOLANÓW - ROŻKI	0,130	4,220	44
577	GARBATKA LETNISKO - SIECIECHÓW	-0,470	7,519	44
578	GARBATKA LETNISKO - WYSOKIE KOŁO	0,000	1,692	44
579	STAWY - DĘBLIN DB	0,000	5,658	44
580	WIEPRZ - WISŁA	0,000	0,746	45
581	ŚWIDNIK - ŚWIDNIK PORT LOTNICZY	-0,526	3,169	45
840	KIELCE HERBSKIE KHA - KIELCE HERBSKIE KHB	0,000	4,088	45
841	SKARŻYSKO KAMIENNA SKA - SKARŻYSKO KAMIENNA R405	0,000	4,734	45
842	KIELCE HERBSKIE KHA R230 - KIELCE HERBSKIE KHA R237	0,000	0,318	45
930	LUBLIN - LUBLIN TATARY	0,000	2,489	46
931	HRUBIESZÓW MIASTO - HRUBIESZÓW TOWAROWY	0,000	3,109	46
933	CHMIELÓW k/TARNOBRZEGU - MACHÓW	-1,129	0,225	46
934	MAŁOGOSZCZ MŁ1 - MAŁOGOSZCZ PARK TOWAROWY	0,000	2,015	46
935	LUBLIN LBA - LUBLIN LBC	0,000	1,753	46
936	SKARŻYSKO KAMIENNA SKB - SKARŻYSKO KAMIENNA SY	0,330	2,354	47

WYKAZ OSTRZEŻEŃ DORAŻNYCH, WPROWADZONYCH TELEGRAMEM WEDŁUG ADRESU CZTERNAŚCIE, KTÓRE TRACĄ SWOJĄ WAŻNOŚĆ W ZWIĄZKU Z PRZENIESIENIEM ICH DO DODATKU 2								
Nr strony w WOS	Nr Linii	Nazwa szlaku lub posterunku	Od km	Do km	Nr toru	Telegram wprowadzający		
						Numer telegramu	Data nadania	Nadawca telegramu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	4	Korytów - Szeligi	15,540	21,416	1	23ISE3Kr-6-13	2013-04-05	ISDR Korytów
8	4	Korytów - Szeligi	21,416	23,800	1	23ISESE-9-13	2013-04-05	Szeligi
8	4	Strzałki	56,419	58,181	1	23ISE3St-60-13	2013-09-05	Strzałki
10	7	Zarzeka	109,480	109,565	3	21ISE2Za-18-13	2013-04-10	ISDR Zarzeka
10	7	Zarzeka	109,480	109,565	7	21ISE2Za-18-13	2013-04-10	ISDR Zarzeka
10	7	Puławy Azoty	118,580	118,590	2	21ISE2PA-224-13	2013-09-10	ISDR Puławy Azoty
10	7	Puławy	126,350	127,150	3	21ISE2Pw-16-13	2013-09-02	ISDR Puławy
11	7	Lublin	174,880	175,310	107N	21ISE1PLb-672-12	2012-12-19	ISDR Lublin
11	7	Jaszców	201,219	201,253	10	21ISE3Jw-150-13	2013-10-03	ISDR Jaszców
11	7	Jaszców	201,219	201,253	4	21ISE3Jw-150-13	2013-10-03	ISDR Jaszców
11	7	Jaszców	201,219	201,253	6	21ISE3Jw-150-13	2013-10-03	ISDR Jaszców
11	7	Jaszców	201,219	201,253	8	21ISE3Jw-150-13	2013-10-03	ISDR Jaszców
11	7	Jaszców	202,210	202,230	102	21ISE3Jw-190-12	2012-10-19	ISDR Jaszców
14	8	Suchedniów - Łączna	158,725	158,735	2	22ISE2Ła-298-13	2013-07-18	ISDR Łączna
14	8	Łączna - Zagnańsk	168,040	168,050	2	22ISE2Zg-60-13	2013-06-06	ISDR Zagnańsk
14	8	Kielce	187,000	187,250	1	22ISE2pKlc-161-13	2013-05-06	ISDR Kielce
14	8	Kielce	187,000	187,250	2	22ISE2pKlc-161-13	2013-05-06	ISDR Kielce
14	8	Kielce	188,000	188,300	1	22ISE2pKlc-160-13	2013-05-06	ISDR Kielce
14	8	Kielce	188,000	188,300	2	22ISE2pKlc-160-13	2013-05-06	ISDR Kielce

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	25	Skarżysko Kamienna	143,200	144,060	6	23ISE1Sy-1201-13	2013-09-16	ISDR Skarżysko-Kam.
19	25	Ożarów Cementownia	205,840	206,610	10	23ISE2 Oż-23-13	2013-08-20	ISDR Ożarów Cementownia
19	25	Ożarów Cementownia	205,840	206,620	3	23ISE2Oż-22-13	2013-08-20	ISDR Ożarów Cementownia
20	26	Okrzeja - Stawy	53,100	54,535	1	21ISE2Ok-83-13	2013-07-12	Okrzeja
20	26	Okrzeja - Stawy	53,100	56,106	2	21ISE2 Sw-127-13	2013-10-31	ISDR Stawy
20	26	Okrzeja - Stawy	54,535	60,100	1	21ISE2Sw-29-13	2013-07-12	ISDR Stawy
20	26	Stawy - Dęblin	56,106	60,310	2	21ISE2Dbp-713-13	2013-10-31	ISDR Dęblin
21	26	Dęblin	61,960	61,970	1	21ISE2Dbp - 507 -13	2013-08-28	ISDR Dęblin
22	26	Wisła	65,675	65,680	1	21ISE2Dbp-518-13	2013-09-03	ISDR Dęblin Peron
22	26	Bąkowiec	75,640	75,665	2	23ISE4BK30/13	2013-11-05	ISDR Bąkowiec
24	30	Parczew - Lubartów	77,640	77,880	1	21ISE1Lu -5 -13	2013-10-03	ISDR Lubartów
24	30	Lubartów - Bystrzyca k/Lublina	83,773	84,301	1	21ISE1PLb-70-13	2013-04-12	ISDR Lublin Peron
24	30	Bystrzyca k/Lublina - Lublin Północny	102,404	102,404	1	21ISE1PLb - 500 -13	2013-08-27	ISDR Lublin
24	30	Bystrzyca k/Lublina - Lublin Północny	105,175	106,210	1	21ISE1PLb-695-13	2013-11-15	ISDR Lublin Peron
24	30	Bystrzyca k/Lublina - Lublin Północny	106,210	107,342	1	21ISE1PLb-697-13	2013-11-15	ISDR Lublin Peron
29	63	Dorohusk (gr) - Dorohusk	0,000	0,250	101	21ISE3D-13-13	2013-08-30	ISDR Dorohusk
30	66	Biłgoraj - Stalowa Wola PŁD.	32,450	32,600	1	21ISE4Bg -2 -13	2013-08-09	ISDR Biłgoraj
32	68	Lublin Zemborzyce - Niedzwica	9,125	9,596	1	21ISE1LZ-16-13	2013-08-20	Lublin Zemborzyce
32	68	Kraśnik - Szastarka	52,000	54,635	1	21ISE5Sz -61 -13	2013-09-19	ISDR Szastarka
38	73	Sitkówka Nowiny - Brzeziny	2,000	4,500	2	22ISE4Na-294-13	2013-07-02	ISDR Nida

1	2	3	4	5	6	7	8	9
38	73	Brzeziny - Nida	4,500	6,500	2	22ISE4Na-259-13	2013-06-24	ISDR Nida
38	73	Nida - Włoszczowice	6,500	18,600	2	22ISENa-293-13	2013-07-02	ISDR Nida
40	75	Rytwiany - Polaniec	5,000	6,000	1	22ISE4PI-536-13	2013-10-22	ISDR Polaniec
41	81	Chełm - Włodawa	1,152	1,160	1	21ISE3CW-37-12	2012-03-14	ISDR Chełm Wschodni

Wykaz Ostrzeżeń Stałych oraz prędkości drogowych na torach głównych zasadniczych								
Nazwa szlaku lub posterunku	Lokalizacja ograniczenia lub prędkości drogowej		Przyczyna ograniczenia	Nr toru	Prędkość do km/godz w kierunku		Uwagi	Nr zmiany
	od km	do km			nieparzystym	parzystym		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Linia nr 4 : GRODZISK MAZOWIECKI - ZAWIERCIE</u>								
Granica IZ Warszawa - IZ Skarżysko Kamienna km 3.200								
Korytów - Szeligi	15,540	21,418	ograniczenie obok miejsca robót	1	100	100	*) Nowe!	
Szeligi	21,418	23,800	ograniczenie obok miejsca robót	1	100	100	*) Nowe!	
Strzałki	56,419	58,181	ograniczenie obok miejsca robót	1	100	100	*) Nowe!	
Idzikowice	80,300	82,400	rozjazdy o R300 dla V=120	1	120	120		
				2	120	120		
Granica IZ Skarżysko Kamienna - IZ Kielce km 123,200								
Włoszczowa Północ	-1,156	-0,434	-	3	100	100	Vd) Linia 572	
Granica IZ Kielce - IZ Częstochowa km 212.200 (IZ Sosnowiec)								
<u>Linia nr 7 : WARSZAWA WSCHODNIA OSOBOWA - DOROHUSK</u>								
Na odcinku Warszawa Wschodnia Osobowa - Pilawa zakaz jazdy pociągów prowadzących wagony z jednostkami ładunkowymi transportu kombinowanego z przekroczoną skrajnią ładunkową (np. Kontenerów typu "High Cube")								
Stacja Lublin tor 55, 57 ograniczyć prędkość do V max= 30 km/h dla pociągów prowadzących wagony piętrowe (środkowe i sterownicze) typu "push - pull" własność Kolei Mazowieckich spółka z o.o. z powodu przekroczonej skrajni taboru								
Granica IZ Siedlce - IZ Lublin km 56.800								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Garwolin	60,200	61,000	zły stan techniczny nawierzchni	3	20	20	*)	
	60,210	61,170	zły stan techniczny nawierzchni	4	20	20	*)	
Garwolin - Ruda Talubska	62,298	62,696	ograniczona widoczność na przejeździe	1	-	60		
				2	-	70		
	62,862	63,385	ograniczona widoczność na przejeździe	1	80	-		
				2	80	-		
Sobolew	80,200	81,000	zły stan techniczny nawierzchni i rozjazdu Nr 12	3	20	20	*)	
Życzyn - Dęblin	99,700	100,350	ograniczona widoczność na przejeździe	1	100	-		
Dęblin	102,480	102,500	nadmierne zużycie krzyżownicy zwyczajnej w rozj. nr 12ab	11A	20	20	*) dot. wjazdu i wyjazdu na i z torów 7,9,11,13,15	
	102,520	102,530	zły stan techniczny rozjazdu nr 10	8	20	20	*) dot. wjazdu i wyjazdu na tor nr 6,8	
	103,197	103,203	przeście dla pieszych, ograniczona widoczność	1L	20	20		
				2L	20	20		
	103,200		przeście dla pieszych, ograniczona widoczność	6, 8	20	20		
	60,310	60,410	układ geometryczny toru	2	40	40	Linia 26	
	60,860	60,880	nadmierne zużycie krzyżownicy zwyczajnej w rozj.nr 12ab	11A	20	20	*) Linia 26; dot. wjazdu i wyjazdu na i z torów nr 7,9,11,13,15	
	61,385	61,391	przeście dla pieszych- ograniczona widoczność	3	20	20	Linia 26	
	61,388		przeście dla pieszych- ograniczona widoczność	5	20	20	Linia 26	
	61,915	61,940	układ geometryczny toru	17	20	20	Linia 26	
	61,960	61,970	pęknięcie szyny skrzydełkowej krzyżownicy w rozj. nr 68 c/d	1	20	20	*) Linia 26	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dęblin	62,059	62,086	zły stan techniczny rozjazdu Nr 149	19	20	20	*) Linia 26; obowiązuje po kierunku zwrotnym. Dot. wyjazdu i wyjazdu z torów 11,13,15,31	
	4,550	4,868	układ geometryczny toru	1	40	40	Linia 579	
	4,865	4,871	ograniczona widoczność na przejściu dla pieszych	4	20	20	Linia 579; dotyczy czoła pociągu	
	60,660	61,656	-	3	90	-	Vd) Linia 26; poc. pas., szynobusy	
	60,660	61,656	-	3	60	-	Vd) Linia 26; poc. towarowe	
	60,684	61,716	-	3	-	60	Vd) Linia 26; poc. towarowe	
	60,684	61,716	-	3	-	90	Vd) Linia 26; poc. pas., szynobusy	
	61,228	61,775	-	15	60	-	Vd) Linia 26; poc. towarowe	
	61,244	61,881	-	15	-	60	Vd) Linia 26; poc. towarowe	
	4,758	5,576	-	4	-	70	Vd) Linia 579; poc. pas., szynobusy	
	4,758	5,576	-	4	-	50	Vd) Linia 579; poc. towarowe	
	4,815	5,598	-	4	50	-	Vd) Linia 579; poc. towarowe	
	4,815	5,598	-	4	70	-	Vd) Linia 579; poc. pas., szynobusy	
Zarzeka	109,480	109,565	zużycie iglicy w rozj. nr 25	3, 7	20	20	*) Nowe!	
Puławy Azoty	118,560	118,580	zły stan techniczny rozjazdu nr 38	4c	20	20	*)	
	118,580	118,590	pęknięcie krzyżownicy w rozj. nr 39	2	-	50	*) Nowe!	
Puławy	126,350	127,150	zły stan techniczny toru	3	20	20	*) Nowe!	
	127,200	127,220	Zły stan techniczny rozjazdu Nr 25	4	20	20	*) Obowiązuje po kierunku zwrotnym	
Lublin	173,000	173,500	układ geometryczny toru	1	80	80		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lublin	173,100	173,480	układ geometryczny toru	2	50	50		
	174,880	175,310	brak stabilności toru między rozj. nr 309-316 dot. poc. towarowych	107N	20	20	*) Nowe!	
	0,468	1,098	-	3	-	100	Vd) Linia 68; poc. pas., szynobusy	
	0,506	1,240	-	3	100	-	Vd) Linia 68; poc. pas., szynobusy	
Adampol - Świdnik	182,138	182,904	urządzenia ssp nieprzystosowane do prędkości rozkładowej	1	90	-		
				2	90	-		
Świdnik	184,600	185,880	układ geometryczny toru	1	100	100		
				2	100	100		
	-0,481	0,264	-	4	40	-	Vd) Linia 581	
	-0,388	0,367	-	4	-	40	Vd) Linia 581	
Świdnik - Minkowice	187,061	187,509	układ geometryczny toru	1	100	100		
				2	100	100		
Minkowice	190,600	191,750	układ geometryczny toru	1	100	100		
				2	100	100		
Minkowice - Jaszczów	200,483	200,987	Układ geometryczny toru	1	100	100		
				2	100	100		
Jaszczów	201,219	201,253	wykruszenie dzioba krzyżownicy	4, 6, 8	20	20	*) Nowe! na wprost i kier. zwrotny	
	201,219	201,253	wykruszenie dzioba krzyżownicy	10	20	20	*) Nowe! na wprost i kier. zwrotny	
	202,210	202,230	zużycie podrozezdnic drewnianych	102	10	10	*) Nowe!	
Jaszczów - Trawniki	202,332	203,313	urządzenia ssp nie przystosowane do prędkości rozkładowej	1	100	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jaszców - Trawniki	202,465	203,313	urządzenia ssp nieprzystosowane do prędkości rozkładowej	2	100	-		
	210,688	212,230	układ geometryczny toru	1	100	100		
Trawniki - Rejewiec	214,000	214,800	układ geometryczny toru	1	100	100		
	219,050	220,300	układ geometryczny toru	1	100	100		
Rejewiec	228,420	228,440	zużycie iglicy rozjazdu nr 5	5	20	20	*) kier. zwrotny	
				7	20	20	*) kier. zwrotny	
	228,600	228,860	układ geometryczny toru	1	90	90		
				2	90	90		
	228,860	229,727	mały promień łuku R=585	1	90	90		
	228,860	229,764	mały promień łuku R=585	2	90	90		
	0,840	0,860	zużycie iglicy- rozjazdu nr 5	3	20	20	*) Linia 69; kier. zwrotny	
	-0,154	0,680	-	3	-	90	Vd) Linia 69; poc. pas., szynobusy	
	-0,154	0,680	-	3	-	60	Vd) Linia 69; poc. towarowe	
	-0,133	0,708	-	3	60	-	Vd) Linia 69; poc. towarowe	
Zawadówka	237,600	237,720	układ geometryczny toru	1	80	80		
				2	80	80		
Uherka	246,540	246,570	skrzyżowanie toru N z S	2	70	70		
	246,570	246,610	skrzyżowanie toru N z S	1	70	70		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Chelm - Chelm Wschodni	249,600	250,100	zły stan techniczny nawierzchni	4a	20	20	*)	
Chelm Wschodni	250,350	250,520	zły stan techniczny nawierzchni	4B	20	20	*)	
	250,440	250,470	zły stan techniczny rozjazdu nr 11	33b	20	20	*)	
Chelm Wschodni - Brzeźno	252,911	brak obsługi przejazdu	1	20	20			
	254,609	przejazd niestrzeżony przez 3 tory na szlaku	1	20	20			
Brzeźno - Wólka Okopska	261,058	przejazd niestrzeżony przez 3 tory na szlaku	1	20	20			
	262,494	przejazd niestrzeżony przez 3 tory na szlaku	1	20	20			
Linia nr 8 : WARSZAWA ZACHODNIA - KRAKÓW GŁÓWNY OSOBOWY								
Granica IZ Warszawa - IZ Skarżysko Kamienna km 38.800								
Chynów - Warka	51,004	51,012	przekroczony iloczyn ruchu	1	20	20		
				2	20	20		
Warka - Grabów nad Pilicą	59,633	59,639	przekroczony iloczyn ruchu	1	20	20		
Strzyżyna	67,250	67,300	zły stan techniczny nawierzchni	3	20	20	*)	
Strzyżyna - Dobieszyn	73,489	73,495	przekroczony iloczyn ruchu	1	20	20		
Bartodzieje	86,000	86,050	zły stan techniczny rozjazdu nr 2	2	20	20	*) dotyczy jazd na kierunek zwrotny	
Lesiów	91,530	91,570	zły stan techniczny nawierzchni	3	20	20	*)	
	92,300	92,330	zły stan techniczny rozjazdu nr 2	1	20	20	*) dotyczy jazdy na kierunek zwrotny	
Radom - Rożki	102,200	104,250	zły stan techniczny nawierzchni	1	40	40		
Radom	102,350	102,500	zły stan techniczny rozjazdów nr 72, 74	10	20	20	*) dotyczy jazd na wprost i na kierunek zwrotny	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Radom	102,350	102,500	zły stan techniczny rozjazdów nr 72,74	12	20	20	*) dotyczyjazd na wprost i na kierunek zwrotny	
	102,400	102,700	zły stan techniczny toru nr 9 i rozjazdu nr 92	9	10	10	*)	
	102,400	102,700	zły stan techniczny toru nr 11 i rozjazdu nr 92	11	10	10	*)	
	103,100	103,400	zły stan techniczny nawierzchni	10, 12	20	20	*)	
	103,400	103,500	zły stan techniczny rozjazdów nr 107,109,110	4, 8, 10, 12	20	20	*)	
	88,350	88,520	zły stan techniczny nawierzchni	1	30	30	Linia 22	
Rożki - Jastrząb	123,217	123,900	brak wymaganego trójkąta widoczności na przejeździe kat. D	1	-	100		
				2	-	100	Nowe!	
Skarżysko Kamienna	143,100	143,700	zły stan techniczny nawierzchni	1	20	20		
	143,200	144,060	zły stan techniczny nawierzchni	6	20	20	*) Linia 25	
	3,983	4,581	-	4	40	40	Vd) Linia 841	
Granica IZ Skarżysko Kamienna - IZ Kielce km 147.300								
Suchedniów - Łączna	158,725	158,735	nierówności toru w planie i profilu	2	50	50	*) Nowe!	
Łączna - Zagnańsk	168,040	168,050	zły stan techniczny toru	2	50	50	*) Nowe!	
Zagnańsk - Kostomłoty	179,000	179,400	zły stan podtorza	2	60	60		
Kielce	187,000	187,250	wadliwe działanie urządzeń srk	1	40	40	*) Nowe!	
				2	40	40	*) Nowe!	
	188,000	188,300	wadliwe działanie urządzeń srk	1	40	40	*) Nowe!	
				2	40	40	*) Nowe!	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sitkówka Nowiny	196,150	197,000	zły stan techniczny toru	44, 46	20	20	*)	
	197,150	197,900	zły stan techniczny toru	26, 28, 30, 32, 34, 36	20	20	*)	
	-0,235	0,577	-	6	80	80	Vd) Linia 73	
	-0,235	0,577	-	8	80	80	Vd) Linia 73	
	-1,790	0,898	-	4	40	40	Vd) Linia 568	
Wolica - Sobków	208,200	208,800	zły stan podtorza	2	60	60		
Sędziszów - Kozłów	258,470	259,090	zły stan techniczny toru	1	70	70	*)	
	259,615	259,950	ograniczona widoczność na przejeździe	1	-	80		
Kozłów	-0,200	0,850	-	1	100	100	Vd) Linia 64	
	-0,200	0,850	-	2	100	100	Vd) Linia 64	
Granica IZ Kielce - IZ Kraków km 266.365 (IZ Kraków)								
Linia nr 22 : TOMASZÓW MAZOWIECKI - RADOM								
IZ Skarżysko Kamienna								
Tomaszów Mazowiecki - Brzustów	0,913	1,500	zły stan techniczny nawierzchni	1	50	50		
Brzustów - Dęba Opoczyńska	10,800	12,200	zły stan techniczny nawierzchni	1	40	40		
	14,050	17,000	zły stan techniczny nawierzchni	1	40	40		
Dęba Opoczyńska	19,630	21,050	zły stan techniczny nawierzchni	1	40	40		
Radzice - Drzewica	28,420	31,000	urządzenia ssp nieprzystosowane do prędkości rozkładowej	1	80	80		
	29,600	35,700	zły stan techniczny nawierzchni	2	40	40		
Drzewica	36,200	36,950	zły stan techniczny nawierzchni	1	80	80		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Drzewica - Przysucha	37,100	44,500	zły stan techniczny nawierzchni	2	40	40		
	43,000	44,600	zły stan techniczny nawierzchni	1	30	30		
Drzewica - Wolanów	50,700	52,660	zły stan techniczny nawierzchni	1	30	30		
Przysucha	51,000	52,350	zły stan techniczny nawierzchni	2	30	30		
Przysucha - Wolanów	59,700	61,200	zły stan techniczny nawierzchni	1	30	30		
	67,800	71,980	zły stan techniczny nawierzchni	1	60	60		
	71,980	72,700	zły stan techniczny nawierzchni	1	40	40		
	72,700	75,400	zły stan techniczny nawierzchni	1	30	30		
Radom Krychnowice - Radom	84,837	85,600	zły stan techniczny nawierzchni	1	30	30		
	86,408	88,350	układ geometryczny toru	1	60	60		
Radom	88,350	88,520	zły stan techniczny nawierzchni	1	30	30		
	102,350	102,500	zły stan techniczny rozjazdów nr 72, 74	10	20	20	*) Linia 8; dotyczyjazd na wprost i na kierunek zwrotny	
	102,350	102,500	zły stan techniczny rozjazdów nr 72,74	12	20	20	*) Linia 8; dotyczyjazd na wprost i na kierunek zwrotny	
	102,400	102,700	zły stan techniczny toru nr 9 i rozjazdu nr 92	9	10	10	*) Linia 8	
	102,400	102,700	zły stan techniczny toru nr 11 i rozjazdu nr 92	11	10	10	*) Linia 8	
	103,100	103,400	zły stan techniczny nawierzchni	10, 12	20	20	*) Linia 8	
	103,400	103,500	zły stan techniczny rozjazdów nr 107,109,110	4, 8, 10, 12	20	20	*) Linia 8	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Linia nr 25 : ŁÓDŹ KALISKA - DĘBICA								
Granica IZ Łódź - IZ Skarżysko Kamienna km 52.200								
Tomaszów Mazowiecki	55,610	56,160	zły stan techniczny nawierzchni	16	20	20	*)	
Tomaszów Mazowiecki - Jeleń	57,550	57,790	zły stan techniczny obiektu	1	20	20		
Bratków - Opoczno	72,497	72,641	ograniczona widoczność na przejeździe	1	-	40		
	72,890	72,910	przekroczony iloczyn ruchu	1	20	20		
Nałęcz	99,550	99,600	zły stan techniczny rozjazdu nr 5	2	20	20	*)	
Końskie - Stąporków	115,177	115,183	ograniczona widoczność na przejeździe	1	20	20		
Skarżysko Kamienna	143,200	144,060	zły stan techniczny nawierzchni	6	20	20	*) Nowe!	
	143,100	143,700	zły stan techniczny nawierzchni	1	20	20	Linia 8	
	3,983	4,581	-	4	40	40	Vd) Linia 841	
Skarżysko Kamienna SKE	144,650	144,684	zły stan techniczny rozjazdu nr 602	2W	60	60		
	144,684	144,800	zły stan techniczny rozjazdu nr 603	402	60	60		
	145,550	145,670	zły stan techniczny rozjazdów nr 623,625	402	60	60		
	145,670	145,703	zły stan techniczny rozjazdu nr 626	2	60	60		
Skarżysko Kamienna SKE - Wąchock	147,000	152,650	zły stan techniczny nawierzchni	1	30	30		
	147,180		-	1	-	SHP	*) do tarczy ostrzegawczej ToY;	
Wąchock	154,600	154,910	zły stan techniczny nawierzchni	2	40	40		
	155,200	156,000	zły stan techniczny nawierzchni	1	30	30		
	155,730	155,882	zły stan techniczny nawierzchni	2	40	40		
Wąchock - Starachowice Wschodnie	157,457	158,172	ograniczona widoczność na przejeździe w km 157,457	2	-	60		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Starachowice Wschodnie - Kunów	169,650	169,720	niestabilność podtorza	1	30	30		
	172,800	173,191	ograniczona widoczność na przejeździe w km 173,191	2	60	-		
	173,191	173,520	ograniczona widoczność na przejeździe w km 173,191	2	-	50		
	181,493	181,676	mały promień łuku	2	90	90		
Kunów	181,500	183,000	zły stan techniczny nawierzchni	1	40	40		
	181,676	181,875	zły stan techniczny rozjazdów	2	50	50		
	181,960	182,680	zły stan techniczny nawierzchni	6	20	20	*)	
	182,775	182,905	zły stan techniczny nawierzchni	2	30	30		
Kunów - Ostrowiec Świętokrzyski	186,765	186,862	zły stan techniczny nawierzchni	2	30	30		
	188,098	188,140	zły stan techniczny nawierzchni	2	40	40		
Ostrowiec Świętokrzyski	188,572	188,910	zły stan techniczny rozjazdów	2	40	40		
	188,900	190,100	zły stan techniczny nawierzchni	1	40	40		
	189,790	189,860	zły stan techniczny nawierzchni	2	40	40		
Bodzechów	193,040	193,080	zły stan techniczny rozjazdu nr 6	4	20	20	*) dotyczy jazdy na kierunek zrotny	
	193,100	193,130	zły stan techniczny rozjazdu nr 8	6	20	20	*) dotyczy jazdy na kierunek zrotny	
	193,970	194,000	zły stan techniczny rozjazdu nr 19	4	20	20	*) dotyczy jazdy na kierunek zrotny	
	194,060	194,090	nierówności toru w planie	2	20	20	*) dotyczy jazd na kierunek zrotny (przecinka rozjazdowa 21- 23)	
Bodzechów - Ćmielów	199,900	202,100	zły stan techniczny nawierzchni	1	30	30		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ćmielów	200,625	202,100	zły stan techniczny nawierzchni	2	30	30		
Ćmielów - Ożarów Cementownia	202,100	204,830	zły stan techniczny nawierzchni	2	40	40		
Ożarów Cementownia	205,700	206,650	zły stan techniczny nawierzchni	4, 8, 12, 14, 16	20	20	*)	
	205,840	206,620	zły stan techniczny nawierzchni	3	20	20	*) Nowe!	
	205,840	206,610	zły stan techniczny nawierzchni	10	20	20	*) Nowe!	
Ożarów Cementownia - Jakubowice	205,700	213,600	zły stan techniczny nawierzchni	2	40	40		
Jakubowice - Dwikozy	216,700	217,700	zły stan techniczny nawierzchni	1	30	30		
	224,440	225,100	zły stan techniczny nawierzchni	2	40	40		
	225,100	229,500	zły stan techniczny nawierzchni	2	30	30		
	226,000	229,780	zły stan techniczny nawierzchni	1	30	30		
Dwikozy - Zalesie Gorzyckie	233,000	233,600	zły stan techniczny nawierzchni	1	30	30		
Zalesie Gorzyckie - Sandomierz	236,157		ograniczona widoczność na przejeździe	1	30	-	*)	
Granica IZ Skarżysko Kamienna - IZ Lublin km 243.650								
(Sandomierz) - Sobów	243,650	246,500	zły stan techniczny toru	1	50	50		
	247,554	247,774	ograniczona widoczność na przejeździe	1	40	-	Nowe!	
Sobów	-0,972	-0,194	-	2	-	70	Vd) Linia 74; poc. towarowe	
	-0,972	-0,194	-	2	-	80	Vd) Linia 74; poc. pas., szynobusy	
	-0,826	-0,072	-	2	80	-	Vd) Linia 74; poc. pas., szynobusy	
	-0,826	-0,072	-	2	70	-	Vd) Linia 74; poc. towarowe	
Sobów - Tarnobrzeg	251,372	251,382	ograniczona widoczność na przejeździe	1	80	80	Nowe!	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Tarnobrzeg	253,280	253,493	układ geometryczny toru	1	40	40	Nowe!	
Tarnobrzeg - Ocice	253,493	254,884	układ geometryczny toru	1	90	90	Nowe!	
	255,860	255,870	ograniczona widoczność na przejeździe	1	60	60	Nowe!	
Ocice	257,580	257,640	układ geometryczny toru	1	50	50		
	-0,761	-0,048	-	2	-	100	Vd) Linia 71; poc. pas., szynobusy	
	-0,761	-0,048	-	2	-	80	Vd) Linia 71; poc. towarowe	
	-0,713	-0,209	-	2	80	-	Vd) Linia 71; poc. towarowe	
	-0,713	-0,209	-	2	100	-	Vd) Linia 71; poc. pas., szynobusy	
Chmielów k/Tarnobrzegu	86,930	86,962	zły stan techniczny rozjazdu nr 16	5	20	20	Linia 70; na wprost i kier. zwrotny	
	86,882	87,748	-	5	-	60	Vd) Linia 70	
	87,035	87,787	-	5	60	-	Vd) Linia 70	
	-1,129	-0,046	-	13	30	30	Vd) Linia 933	
Granica IZ Lublin - IZ Rzeszów km 270.000 (IZ Kraków)								
Linia nr 26 : ŁUKÓW - RADOM								
Granica IZ Siedlce - IZ Lublin km 6.000								
Okrzeja - Stawy	53,100	54,535	zły stan techniczny toru	1	40	40	*) Nowe!	
	53,100	56,106	zły stan techniczny toru	2	40	40	*) Nowe!	
	54,535	60,100	zły stan techniczny toru	1	40	40	*) Nowe!	
Stawy	54,800	55,700	zły stan techniczny nawierzchni	3	10	10	*)	
Stawy - Dęblin	56,106	60,310	zły stan techniczny toru	2	40	40	*) Nowe!	
	60,100	60,800	układ geometryczny toru	1	40	40		
Dęblin	60,310	60,410	układ geometryczny toru	2	40	40		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dęblin	60,860	60,880	nadmierne zużycie krzyżownicy zwyczajnej w rozj.nr 12ab	11A	20	20	*) dot. Wjazdu i wyjazdu na i z torów nr 7,9,11,13,15	
	61,385	61,391	przejście dla pieszych - ograniczona widoczność	3	20	20		
	61,388		Przejście dla pieszych - ograniczona widoczność	5	20	20		
	61,915	61,940	układ geometryczny toru	17	20	20		
	61,960	61,970	pęknięcie szyny skrzydełkowej krzyżownicy w rozj. Nr 68 c/d	1	20	20	*) Nowe!	
	62,059	62,086	zły stan techniczny rozjazdu Nr 149	19	20	20	*) Obowiązuje po kierunku zwrotnym. dot. wjazdu i wyjazdu z torów 11,13,15,31	
	102,480	102,500	nadmierne zużycie krzyżownicy zwyczajnej w rozj. nr 12ab	11A	20	20	*) Linia 7; dot. wjazdu i wyjazdu na i z torów 7,9,11,13,15	
	102,520	102,530	zły stan techniczny rozjazdu nr 10	8	20	20	*) Linia 7; dot. wjazdu i wyjazdu na tor nr 6,8	
	103,197	103,203	przejście dla pieszych, ograniczona widoczność	1L	20	20	Linia 7	
				2L	20	20	Linia 7	
	103,200		przejście dla pieszych, ograniczona widoczność	6, 8	20	20	Linia 7	
	4,550	4,868	układ geometryczny toru	1	40	40	Linia 579	
	4,865	4,871	ograniczona widoczność na przejściu dla pieszych	4	20	20	Linia 579; dotyczy czoła pociągu	
	102,530	103,424	-	2	-	70	Vd) Linia 7; poc. towarowe	
102,530	103,424	-	2	-	90	Vd) Linia 7; poc. pas. szynobusy		


1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dęblin	4,758	5,576	-	4	-	70	Vd) Linia 579 ; poc. pas., szynobusy	
	4,758	5,576	-	4	-	50	Vd) Linia 579 ; poc. towarowe	
Wisła	65,675	65,680	zużycie przyrządu wyrównawczego na moście	1	50	50	*) Nowe!	
Granica IZ Lublin - IZ Skarżysko Kamienna km 65.700								
Zajezerze k/Dęblina - Bąkowiec	70,500	71,156	ograniczona widzialność przejazdu w km 71,156	1	100	-		
				2	100	-		
	71,156	71,825	ograniczona widzialność przejazdu w km 71,156	1	-	100		
				2	-	100		
	72,143	72,149	przekroczony iloczyn ruchu	1	20	20		
				2	20	20		
	73,346	74,221	urządzenia ssp nieprzystosowane do prędkości rozkładowej	1	-	100		
	74,220	75,186	układ geometryczny toru	2	100	100		
Bąkowiec	75,640	75,665	zły stan techniczny nawierzchni w przejeździe w km 75,648	2	60	60	*) Nowe!	
Garbatka Letnisko	82,200	82,300	układ geometryczny toru, rozjazd krzyżowy nr 24	1	100	100		
	82,300	82,400	układ geometryczny toru, rozjazd krzyżowy nr 26	2	100	100		
Żytkowice	87,050	87,223	przejście dla pieszych - ograniczona widoczność	3	20	20	*) dotyczy czoła pociągu	
Żytkowice - Pionki	89,066	89,415	ograniczona widzialność przejazdu w km 89,066	1	-	100		
	89,066	89,726	ograniczona widzialność przejazdu w km 89,066	2	-	100		


1	2	3	4	5	6	7	8	9
Żytkowice - Pionki	89,415	94,805	układ geometryczny toru, ograniczona widzialność przejazdów w km 90,075 i 91,248	1	100	100		
	90,075	94,800	układ geometryczny toru; ograniczona widoczność na przejeździe; rozjazd krzyżowy	2	100	100		
Pionki - Jedlnia Letnisko	99,340	99,997	ograniczona widzialność przejazdu w km 99,997	1	100	-		
	103,993	104,330	układ geometryczny toru	2	100	-		
Jedlnia Letnisko - Radom Wschodni	105,378	106,064	ograniczona widzialność przejazdu w km 106,064	1	100	-		
				2	100	-		
Radom Wschodni	115,430	115,470	geometria toru, rozjazd krzyżowy podwójny nr 4	2	100	100		
	115,600	116,290	zły stan techniczny nawierzchni	8	20	20	*)	
	116,200	116,700	zły stan techniczny nawierzchni	1	80	80		
Radom Wschodni - Radom	116,700	117,346	zły stan techniczny nawierzchni	1	60	60		
Radom	102,350	102,500	zły stan techniczny rozjazdów nr 72, 74	10	20	20	*) Linia 8; dotyczy jazd na wprost i na kierunek zwrotny	
	102,350	102,500	zły stan techniczny rozjazdów nr 72,74	12	20	20	*) Linia 8; dotyczy jazd na wprost i na kierunek zwrotny	
	102,400	102,700	zły stan techniczny toru nr 9 i rozjazdu nr 92	9	10	10	*) Linia 8	
	102,400	102,700	zły stan techniczny toru nr 11 i rozjazdu nr 92	11	10	10	*) Linia 8	
	103,100	103,400	zły stan techniczny nawierzchni	10, 12	20	20	*) Linia 8	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Radom	103,400	103,500	zły stan techniczny rozjazdów nr 107,109,110	4, 8, 10, 12	20	20	*) Linia 8	
	88,350	88,520	zły stan techniczny nawierzchni	1	30	30	Linia 22	
Linia nr 30 : ŁUKÓW - LUBLIN PÓŁNOCNY								
od stacji Łuków do stacji Lubartów obowiązuje zakaz stosowania podwójnej trakcji. Na odcinku Łuków - Parczew brak czujników SHP w torze.								
Granica IZ Siedlce - IZ Lublin km 3.000								
Parczew - Lubartów	67,402	67,412	ograniczona widoczność na przejeździe	1	20	-		
	73,450	73,456	ograniczona widoczność na przejeździe	1	20	20		
	77,640	77,880	zły stan techniczny obiektu	1	30	30	*) Nowe!	
Lubartów	82,455	82,665	mały promień łuku	1	110	110		
Lubartów - Bystrzyca k/Lublina	83,773	84,301	urządzenia ssp nie przystosowane do prędkości rozkładowej	1	60	-	*) Nowe!	
	92,845	93,391	mały promień łuku	1	100	100		
Bystrzyca k/Lublina - Lublin Północny	98,474	98,943	mały promień łuku	1	80	80		
	101,378	101,990	mały promień łuku	1	80	80		
	102,404		zwiększenie natężenia ruchu na przejeździe	1	20	20	*) Nowe!	
	105,175	106,210	urządzenia ssp nie przystosowane do prędkości rozkładowej	1	80	-	*) Nowe!	
	106,210	107,342	urządzenia ssp nie przystosowane do prędkości rozkładowej	1	-	80	*) Nowe!	
	106,416	107,113	mały promień łuku	1	100	-		
Linia nr 53 : TOMASZÓW MAZOWIECKI - SPAŁA								
IZ Skarżysko Kamienna								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Linia nr 61 : KIELCE - FOSOWSKIE								
IZ Kielce								
Granica IZ Kielce - IZ Częstochowa km 65.248 (IZ Sosnowiec)								
Kielce	187,000	187,250	wadliwe działanie urządzeń srk	1	40	40	*) Linia 8	
				2	40	40	*) Linia 8	
	188,000	188,300	wadliwe działanie urządzeń srk	1	40	40	*) Linia 8	
Rykoszyn - Małogoszcz	23,750	23,850	zły stan podtorza	2	50	50	*)	
	25,650	25,710	zły stan podtorza	1	50	50	*)	
Małogoszcz - Ludynia	31,400	31,700	zły stan podtorza	1	50	50	*)	
Ludynia	37,050	37,210	układ geometryczny toru	2	90	90		
	37,210	37,250	zły stan obiektu	2	30	30		
Ludynia - Włoszczowa	37,250	37,640	ograniczona widoczność na przejeździe	1	70	-		
	37,250	37,640	ograniczona widoczność na przejeździe	2	70	-		
	37,630	38,030	ograniczona widoczność na przejeździe	1	-	50		
				2	-	50		
Włoszczowa	46,650	46,850	ograniczona widoczność na przejeździe	1	-	60		
				2	-	60		
Włoszczowa	47,050	47,110	układ geometryczny toru	1	90	90		
Włoszczowa - Czarncza	49,000	49,750	zły stan podtorza	1	50	50	*)	
	50,310	50,740	ograniczona widoczność na przejeździe	1	70	-		
Czarncza - Żeliszewice				2	70	-		
	54,150	54,600	ograniczona widoczność na przejeździe	1	-	60		
Żeliszewice				2	-	60		
	59,940	60,010	Układ geometryczny toru	1	90	90		
Granica IZ Kielce - IZ Częstochowa km 65.248 (IZ Sosnowiec)								
Linia nr 63 : DOROHUSK - ZAWADÓWKA NAFTOBAZA (SZ)								

Schematy węzłów





1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zwierzyniec Towarowy - Biłgoraj	3,540	3,875	ograniczona widzialność przejazdu - las państwowy, tor w łuku - proponowana zmiana kategorii przejazdu na C	1	-	50		
	5,177	5,711	układ geometryczny toru, graniczna widoczność na przejeździe	1	-	70		
	19,545	19,947	ograniczona widoczność na przejeździe	1	-	60		
Biłgoraj - Stalowa Wola PŁD.	22,450	22,550	przejście dla pieszych km 22,472	1	80	80		
	32,450	32,600	roboty na obiekcie	1	30	30	*) Nowe!	
	41,051	41,063	przekroczony iloczyn ruchu	1	20	20		
	62,050	62,300	bezpośrednie ułożenie szyn na podłużnicach konstrukcji KD 66	1	30	30		
Stalowa Wola Południe	108,120	108,800	zły stan techniczny nawierzchni	2	70	70	Linia 68	
Linia nr 67 : LUBLIN - ŚWIDNIK								
IZ Lublin								
Lublin	173,000	173,500	układ geometryczny toru	1	80	80	Linia 7	
	173,100	173,480	układ geometryczny toru	2	50	50	Linia 7	
	174,880	175,310	brak stabilności toru między rozj. Nr 309- 316 dot. poc. towarowych	107N	20	20	*) Linia 7	
Lublin Tatars LTA	2,820	2,940	układ geometryczny toru	1	20	20	na wprost i kier. zwrotny	
	2,940	3,250	układ geometryczny toru	205	20	20	na wprost i kier. zwrotny	
Lublin Tatars LTB	4,130	4,151	układ geometryczny toru	251	20	20		
	4,151	4,170	układ geometryczny toru	351	20	20		
	4,620	4,630	ograniczona widoczność na przejeździe	351	-	20		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lublin Tatars LTB - Świdnik	4,700	5,400	zły stan podtorza	351	20	20		
Świdnik	184,600	185,880	układ geometryczny toru	1	100	100	Linia 7	
				2	100	100	Linia 7	
<u>Linia nr 68 : LUBLIN - PRZEWORSK</u>								
Stacja Lublin tor 53 ograniczyć prędkość do V max= 30 km/h dla pociągów prowadzących wagony piętrowe (środkowe i sterownicze) typu "push - pull" własności Kolei Mazowieckich spółka z o.o. z powodu przekroczonej skrajni taboru								
IZ Lublin								
Lublin	173,000	173,500	układ geometryczny toru	1	80	80	Linia 7	
	173,100	173,480	układ geometryczny toru	2	50	50	Linia 7	
	174,880	175,310	brak stabilności toru między rozj. Nr 309- 316 dot. poc. towarowych	107N	20	20	*) Linia 7	
	173,592	174,392	-	1	-	100	Vd) Linia 7; poc. pas., szynobusy	
	173,599	174,392	-	2	-	100	Vd) Linia 7; poc. pas., szynobusy	
	173,748	174,563	-	1	100	-	Vd) Linia 7; poc. pas., szynobusy	
	173,775	174,493	-	2	100	-	Vd) Linia 7; poc. pas., szynobusy	
	174,668	175,180	-	51	-	100	Vd) Linia 7; poc. pas., szynobusy	
	174,708	175,180	-	52	-	100	Vd) Linia 7; poc. pas., szynobusy	
	174,745	175,311	-	51	100	-	Vd) Linia 7; poc. pas., szynobusy	
	174,745	175,340	-	52	100	-	Vd) Linia 7; poc. pas., szynobusy	
Lublin - Lublin Zembożyce	2,660	2,988	ograniczona widoczność na przejeździe	1	-	50		
				2	-	50		
	3,008	3,335	ograniczona widoczność na przejeździe	1	50	-		
				2	50	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lublin Zemborzyce - Niedrzwica	9,125	9,596	mała odległość czujników wiążących od przejazdów	1	40	-	*) Nowe!	
	12,300	13,300	układ geometryczny toru	1	100	100	Nowe!	
Niedrzwica - Kraśnik	24,875	25,616	układ geometryczny toru	1	100	100	Nowe!	
	36,175	36,204	układ geometryczny toru	1	90	90	Nowe!	
Niedrzwica - Kraśnik	36,204	36,540	układ geometryczny toru	1	90	90	Nowe!	
Niedrzwica	42,980	43,420	ograniczona widoczność na przejeździe	1	80	-		
Kraśnik - Szastarka	52,005	52,445	ograniczona widoczność na przejeździe	1	80	-		
	52,445	52,885	ograniczona widoczność na przejeździe	1	-	80		
	52,885	54,635	nieustabilizowany tor po robotach torowych	1	50	50	*) Nowe!	
Szastarka - Rzeczyca	64,084	64,304	ograniczona widoczność na przejeździe	1	-	40		
Rzeczyca	66,142	66,810	zły stan techniczny nawierzchni	3	20	20	*)	
Rzeczyca - Zaklików	73,418	73,803	ograniczona widoczność na przejeździe	1	70	-		
	73,803	74,188	ograniczona widoczność na przejeździe	1	-	70		
	77,149	77,589	ograniczona widoczność na przejeździe	1	-	80		
Zaklików - Lipa	79,880	80,320	ograniczona widoczność na przejeździe	1	-	80		
	83,462	83,902	ograniczona widoczność na przejeździe	1	80	-		
	85,993	86,433	ograniczona widoczność na przejeździe	1	-	80		
	88,373	88,813	ograniczona widoczność na przejeździe	1	-	80		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lipa - Charzewice	92,368	92,808	ograniczona widoczność na przejeździe	1	-	80		
	93,273	93,285	przekroczony iloczyn ruchu	1	20	20		
	96,746	96,966	ograniczona widoczność na przejeździe	1	-	40		
Charzewice - Stalowa Wola Rozwadows	100,956	101,413	układ geometryczny toru	1	70	70		
Stalowa Wola Rozwadows	101,413	101,514	układ geometryczny toru	1	30	30		
	101,514	102,000	układ geometryczny toru	51	30	30		
	101,561	102,000	układ geometryczny toru	52	50	50		
	102,670	102,875	układ geometryczny toru	1	20	20	Wjazdy i wyjazdy na tor 5,7 przez przejście w km 102,871	
	102,670	102,875	układ geometryczny toru	2	20	20	Wjazdy i wyjazdy na tor 5,7 przez przejście w km 102,871	
	102,670	102,875	układ geometryczny toru	3, 4	20	20	Wjazdy i wyjazdy na tor 5,7 przez przejście w km 102,871	
	102,875	103,400	układ geometryczny toru	1 2	30 30	30 30		
Stalowa Wola Południe	108,120	108,800	zły stan techniczny nawierzchni	2	70	70		
Stalowa Wola Południe - Nisko	111,430	111,980	układ geometryczny toru	1	70	70		
	111,430	111,980	układ geometryczny toru	2	70	70		
Nisko - (Rudnik n/Sanem)	115,900	116,240	zły stan techniczny nawierzchni	2	70	70		
	116,240	117,700	zły stan nawierzchni torowej	2	70	70		
Granica IZ Lublin - IZ Rzeszów km 120.000 (IZ Kraków)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Linia nr 69 : REJOWIEC - HREBENNE								
Na linii brak czujników SHP w torze.								
IZ Lublin								
Rejowiec	0,840	0,860	zużycie iglicy- rozjazdu nr 5	3	20	20	*) kier. zwrotny	
	228,420	228,440	zużycie iglicy rozjazdu nr 5	5	20	20	*) Linia 7; kier. zwrotny	
	228,420	228,440	zużycie iglicy- rozjazdu nr 5	7	20	20	*) Linia 7; kier. zwrotny	
	228,600	228,860	układ geometryczny toru	1	90	90	Linia 7	
				2	90	90	Linia 7	
	228,860	229,727	mały promień łuku R=585	1	90	90	Linia 7	
	228,860	229,764	mały promień łuku R=585	2	90	90	Linia 7	
	228,469	229,375	-	2	80	-	Vd) Linia 7; poc. towarowe	
	228,469	229,375	-	2	120	-	Vd) Linia 7; poc. pas., szynobusy	
	228,505	229,490	-	1	80	-	Vd) Linia 7; poc. towarowe	
	228,505	229,490	-	1	120	-	Vd) Linia 7; poc. pas., szynobusy	
	228,560	229,626	-	1	-	80	Vd) Linia 7; poc. towarowe	
	228,560	229,626	-	1	-	120	Vd) Linia 7; poc. pas., szynobusy	
	228,560	229,611	-	2	-	80	Vd) Linia 7; poc. towarowe	
	228,560	229,611	-	2	-	120	Vd) Linia 7; poc. pas., szynobusy	
Rejowiec - Krasnystaw Fabryczny	1,170	2,280	mały promień łuku	1	70	70		
	5,310	5,960	mały promień łuku	1	70	70		
Krasnystaw Fabryczny	13,200	13,300	zły stan techniczny rozjazdów nr 14, 15	6	10	10	*)	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Krasnystaw Fabryczny - Krasnystaw	13,550	18,231	mały promień łuku	1	70	70		
	18,231	18,458	układ geometryczny toru	1	70	70		
	18,458	20,220	mały promień łuku	1	60	60		
Krasnystaw	19,300	19,500	zły stan techniczny nawierzchni	2	20	20	*)	
	19,500	20,000	zły stan techniczny nawierzchni	2	20	20	*)	
Krasnystaw - Ruskie Piaski	27,190	29,870	mały promień łuku	1	70	70		
	29,870	30,550	mały promień łuku	1	50	50		
	32,400	33,410	mały promień łuku	1	60	60		
	33,410	35,150	mały promień łuku	1	70	70		
Ruskie Piaski - Zawada	41,460	42,500	mały promień łuku	1	70	70		
	45,960	46,345	mały promień łuku	1	70	70		
Zawada	52,160	52,605	mały promień łuku	1	70	70		
	0,570	0,900	układ geometryczny toru	1	40	40	Linia 72	
Szczeczeszyn - Zwierzyniec Towarowy	69,750	70,025	ograniczona widzialność na przejeździe	1	50	-		
	74,722	75,057	ograniczona widoczność na przejeździe	1	-	50		
Zwierzyniec Towarowy	76,340	76,370	jazda po kierunku zwrotnym przez rozjazd nr 116	102	40	40	*)	
Zwierzyniec Towarowy - Susiec	89,767	90,097	ograniczona widoczność na przejeździe	1	60	-		
	97,588	97,863	ograniczona widoczność na przejeździe	1	50	-		
	97,863	98,138	ograniczona widzialność przejazdu, zm. kat. przejazdu	1	-	50		
Susiec - Bełzec	111,340	111,490	układ geometryczny toru	1	60	60		
	114,285	114,615	ograniczona widoczność na przejeździe	1	60	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Susiec - Bełżec	114,615	114,945	ograniczona widzialność przejazdu, łuk, zm. kat. przejazdu	1	-	60		
	119,401	119,407	ograniczona widoczność na przejeździe	1	20	20		
Bełżec - Hrebenne	123,245	123,251	ograniczona widoczność na przejeździe	1	-	20		
Linia nr 70 : WŁOSZCZOWICE - CHMIELÓW k/TARNOBRZEGU								
Zakaz stosowania lokomotyw popychających w km 34,400 - 38,700.								
IZ Kielce								
Włoszczowice	19,537	20,192	-	2	80	80	Vd) Linia 73	
Chmielnik - Grzybów	21,038	21,039	ograniczona widoczność na przejeździe	1	20	-		
	32,700	34,200	zły stan techniczny toru	1	50	50		
	35,600	36,792	zły stan techniczny toru	1	40	40		
	36,792	36,793	ograniczona widoczność na przejeździe	1	30	-		
	38,600	40,200	zły stan techniczny toru	1	30	30		
Grzybów	40,200	40,300	skrzyżowanie toru N z S	1	40	40		
Grzybów - Staszów	41,428	41,429	ograniczona widoczność na przejeździe	1	-	40		
	45,149	45,151	przekroczony iloczyn ruchu na przejeździe	1	20	20		
Staszów	48,300	49,700	zły stan techniczny toru	1	30	30		
Rytwiany - Strzegomek	61,270	61,272	ograniczona widoczność na przejeździe	1	20	-		
Strzegomek - (Chmielów k/Tarnobrzegu)	69,145	69,150	ograniczona widoczność na przejeździe	1	40	-		
	71,520	72,520	zły stan techniczny toru	1	30	30	*)	
	80,300	80,400	zły stan techniczny toru	1	30	30		
Granica IZ Kielce - IZ Lublin km 82.900								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Chmielów k/Tarnobrzegu	86,930	86,962	zły stan techniczny rozjazdu nr 16	5	20	20	na wprost i kier. zwrotny	
	259,477	260,293	-	1	-	70	Vd) Linia 25; poc. pas., szynobusy	
	259,477	260,293	-	1	-	60	Vd) Linia 25; poc. towarowe	
	259,555	260,293	-	1	70	-	Vd) Linia 25; poc. pas., szynobusy	
	259,555	260,293	-	1	60	-	Vd) Linia 25; poc. towarowe	
	-1,129	-0,046	-	13	30	30	Vd) Linia 933	
Linia nr 71 : OCICE - RZESZÓW GŁÓWNY								
IZ Lublin								
Ocice	257,580	257,640	układ geometryczny toru	1	50	50	Linia 25	
	256,547	257,323	-	1	60	-	Vd) Linia 25; poc. towarowe	
	256,547	257,323	-	1	70	-	Vd) Linia 25; poc. pas., szynobusy	
	256,706	257,403	-	1	-	60	Vd) Linia 25; poc. towarowe	
	256,706	257,403	-	1	-	70	Vd) Linia 25; poc. pas., szynobusy	
	256,706	257,403	-	1	-	70	Vd) Linia 25; poc. pas., szynobusy	
Ocice - Dęba Rozalin	8,473	8,968	ograniczona widzialność przejazdu	1	-	90		
Granica IZ Lublin - IZ Rzeszów km 14.900 (IZ Kraków)								
Linia nr 72 : ZAWADA - HRUBIESZÓW MIASTO								
Na linii brak czujników SHP w torze.								
IZ Lublin								
Zawada	0,570	0,900	układ geometryczny toru	1	40	40		
Zamość - Jarosławiec	10,200	10,600	układ geometryczny toru	1	30	30		
	11,672	11,902	ograniczona widoczność na przejeździe	1	40	-		
Jarosławiec	20,650	20,660	skrzyżowanie toru N z S	1	40	40		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jarosławiec - Werbkowice	46,304	46,310	ograniczona widzialność przejazdu	1	20	20		
Werkowice - Hrubieszów Miasto	50,189	50,199	ograniczona widzialność przejazdu	1	20	-		
	59,722	59,991	ograniczona widoczność na przejeździe	1	-	40		
Linia nr 73 : SITKÓWKA NOWINY - BUSKO ZDRÓJ								
<i>IZ Kielce</i>								
Sitkówka Nowiny	196,150	197,000	Zły stan techniczny toru	44, 46	20	20	*) Linia 8	
	197,150	197,900	Zły stan techniczny toru	26, 28, 30, 32, 34, 36	20	20	*) Linia 8	
	196,993	197,867	-	1	100	100	Vd) Linia 8	
	196,993	197,867	-	2	100	100	Vd) Linia 8	
	-1,790	0,898	-	4	40	40	Vd) Linia 568	
Sitkówka Nowiny - Brzeziny	2,000	4,500	zły stan techniczny toru	2	30	30	*) Nowe!	
Brzeziny - Nida	4,500	6,500	zły stan techniczny toru	2	30	30	*) Nowe!	
Nida - Włoszczowice	6,500	18,600	zły stan techniczny toru	2	30	30	*) Nowe!	
	7,100	8,500	zły stan techniczny toru	1	40	40	*)	
	12,948	12,952	zły stan przyczółków wiaduktu.	1	50	50		
	16,300	16,900	zły stan techniczny toru	1	40	40	*)	
Włoszczowice	0,030	0,716	-	1	60	60	Vd) Linia 70	
Busko Zdrój	42,710	42,712	ograniczona widoczność na przejeździe	1	20	20		
	42,710	42,712	ograniczona widoczność na przejeździe	2, 3	20	20		
Linia nr 74 : SOBÓW - STALOWA WOLA ROZWADÓW								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>IZ Lublin</i>								
Sobów	248,660	249,482	-	1	-	60	Vd) Linia 25; poc. towarowe	
	248,660	249,482	-	1	-	70	Vd) Linia 25; poc. pas., szynobusy	
	248,800	249,523	-	1	60	-	Vd) Linia 25; poc. towarowe	
	248,800	249,523	-	1	70	-	Vd) Linia 25; poc. pas., szynobusy	
Sobów - Furmany	0,767	1,266	układ geometryczny toru	1	80	80		
Furmany	4,378	4,460	zły stan podrozejezdnic	1	60	60	*)	
Furmany - Grębów	6,028	6,567	układ geometryczny toru	1	80	80		
Grębów - Zbydniów	9,640	9,652	przekroczony iloczyn ruchu	1	20	20		
				2	20	20		
	11,650	11,986	konstrukcja składana mostu	1	50	50		
	13,631	14,239	układ geometryczny toru	1	80	80		
Zbydniów	14,100	14,200	układ geometryczny toru	2	40	40		
Zbydniów - Stalowa Wola Rozwadów Tow.	18,711	18,717	ograniczona widoczność na przejeździe	1	20	-		
	18,711	18,717	ograniczona widoczność na przejeździe	2	20	-		
Stalowa Wola Rozwadów Tow.	22,050	22,170	układ geometryczny rozjazdów, zły stan techniczny rozjazdów nr 25,27,28	3, 5, 7, 9	20	20	*) na wprost i kier. zwrotny	
Stalowa Wola Rozwadów	101,413	101,514	układ geometryczny toru	1	30	30	Linia 68	
	101,514	102,000	układ geometryczny toru	51	30	30	Linia 68	
	101,561	102,000	układ geometryczny toru	52	50	50	Linia 68	
	102,670	102,875	układ geometryczny toru	1	20	20	Linia 68 Wjazdy i wyjazdy na tor 5,7 przez przejście w km 102,871	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stalowa Wola Rozwadów	102,670	102,875	układ geometryczny toru	2	20	20	Linia 68 Wjazdy i wyjazdy na tor 5,7 przez przejście w km 102,871	
	102,670	102,875	układ geometryczny toru	3, 4	20	20	Linia 68 Wjazdy i wyjazdy na tor 5,7 przez przejście w km 102,871	
	102,875	103,400	układ geometryczny toru	1 2	30 30	30 30	Linia 68 Linia 68	
Linia nr 75 : RYTWIANY - POŁANIEC								
IZ Kielce								
Rytwiany - Połaniec	1,500	1,501	ograniczona widoczność na przejeździe	1	20	-		
	5,000	6,000	zły stan techniczny toru	1	30	30	*) Nowe!	
	7,000	7,271	ograniczona widoczność na przejeździe	1	50	-		
Rytwiany - Połaniec	11,100	14,300	zły stan techniczny toru	1	30	30	*)	
	15,252	15,254	przekroczony ilość ruchu na przejeździe	1	20	20		
Linia nr 76 : BAKOWIEC - KOZIENICE								
IZ Skarżysko Kamienna								
Linia nr 77 : JANIKÓW - ŚWIERŻE GÓRNE								
IZ Skarżysko Kamienna								
Świerże Górne	12,300	13,300	zły stan techniczny nawierzchni	1	10	10		
	12,440	13,300	zły stan techniczny nawierzchni	6	10	10	*)	
	12,450	13,330	zły stan techniczny nawierzchni	7	10	10	*)	
	12,460	12,510	zły stan techniczny rozjazdu nr 52	11	10	10	*)	
	12,490	13,290	zły stan techniczny nawierzchni	9	10	10	*)	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Świerże Górne	12,550	13,230	zły stan techniczny nawierzchni	3	10	10	*)	
	13,100	13,130	zły stan techniczny rozjazdu nr 19	18	10	10	*)	
Linia nr 78 : SANDOMIERZ - GRĘBÓW								
IZ Skarżysko Kamienna								
Granica IZ Skarżysko Kamienna - IZ Lublin km 3,074								
Linia nr 80 : FURMANY - OLENDRY								
IZ Lublin								
Linia nr 81 : CHEŁM - WŁODAWA								
Na linii brak czujników SHP w torze.								
IZ Lublin								
Chełm - Włodawa	0,880	1,152	urządzenia ssp nieprzystosowane do prędkości rozkładowej	1	30	-		
	1,152	1,160	zły stan podkładów oraz szyn	1	10	10	*) Nowe!	
	14,800	14,830	zużycie podrozdnic drenianych	1	20	20	*)	
	23,017		przejazd przez 3 tory na szlaku	1	20	20		
	23,017		przejazd przez 3 tory na szlaku	2, 4	20	20		
	30,940	31,100	zły stan podtorza	1	40	40		
	32,720	33,900	zły stan podtorza	1	40	40		
	35,200	35,700	zły stan podtorza	1	40	40		
Linia nr 82 : BAKOWIEC - PUŁAWY AZOTY								
Linia nr 83 : ZAWADA - ZAMOŚĆ BORTATYCZE								
IZ Lublin								
Linia nr 84 : GRĘBÓW - OLENDRY								
IZ Lublin								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Grębów - Olendry	1,034	1,040	ograniczona widoczność na przejeździe	1	20	-		
<u>Linia nr 101 : MUNINA - HREBENNE</u>								
Zakaz stosowania podwójnej trakcji								
Granica IZ Rzeszów - IZ Lublin km 76,400								
(Werchrata) - Hrebenne	77,809	78,029	ograniczona widoczność na przejeździe	1	-	40		
	78,177	78,507	ograniczona widoczność na przejeździe	1	60	-		
	82,300	82,720	układ geometryczny toru	1	30	30		
<u>Linia nr 561 : ZADĘBIE - ADAMPOL</u>								
IZ Lublin								
<u>Linia nr 562 : ADAMPOL - LUBLIN TATARY LTB</u>								
IZ Lublin								
<u>Linia nr 565 : CHARZEWICE - STALOWA WOLA ROZWADÓW TOWAROWY</u>								
IZ Lublin								
Charzewice - Stalowa Wola Rozwadów Tow.	0,705	0,955	układ geometryczny toru	1	30	30		
Stalowa Wola Rozwadów Tow.	22,050	22,170	układ geometryczny rozjazdów, zły stan techniczny rozjazdów nr 25,27,28	3, 5, 7, 9	20	20	Linia 74 *) na wprost i kier. zwrotny	
<u>Linia nr 566 : SKARŻYSKO KAMIENNA SKA -SKARŻYSKO KAMIENNA SKE</u>								
IZ Skarżysko Kamienna								
Skarżysko Kamienna SKA	1,310		ciemna tarcza ostrzegawcza TOJ do semafora J	1	-	-	*)	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Skarżysko Kamienna SKA	2,082	2,092	ograniczona widoczność na przejeździe	1	20	-		
<u>Linia nr 567 : PIASKI - KIELCE HERBSKIE</u>								
IZ Kielce								
<u>Linia nr 568 : SITKÓWKA NOWINY - SZCZUKOWICE</u>								
IZ Kielce								
Sitkówka Nowiny	196,150	197,000	Zły stan techniczny toru	44, 46	20	20	*) Linia 8	
	197,150	197,900	Zły stan techniczny toru	26, 28, 30, 32, 34, 36	20	20	*) Linia 8	
	196,993	197,867	-	1	100	100	Vd) Linia 8	
	196,993	197,867	-	2	100	100	Vd) Linia 8	
	-0,235	0,577	-	6	80	80	Vd) Linia 73	
	-0,235	0,577	-	8	80	80	Vd) Linia 73	
Sitkówka Nowiny - Szczukowice	6,200	7,300	zły stan techniczny toru	1	20	20	*)	
<u>Linia nr 569 : RADKOWICE - BRZEZINY</u>								
IZ Kielce								
<u>Linia nr 570 : PSARY - STARZYN</u>								
IZ Kielce								
<u>Linia nr 571 : CZARNCA - KNAPÓWKA</u>								
IZ Kielce								
<u>Linia nr 572 : WŁOSZCZOWA PÓŁNOC - ŻELISŁAWICE</u>								
IZ Kielce								
Żeliszawice	59,940	60,010	Układ geometryczny toru	1	90	90	Linia 61	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Linia nr 573 : IDZIKOWICE - RADZICE</u>								
<i>IZ Skarżysko Kamienna</i>								
Idzikowice - Radzice	0,132	3,900	zły stan techniczny nawierzchni	1	50	50		
Idzikowice	80,300	82,400	rozjazdy o R300 dla V=120	1	120	120	Linia 4	
	80,300	82,400	rozjazdy o R300 dla V=120	2	120	120	Linia 4	
<u>Linia nr 574 : RADZICE 1 - IDZIKOWICE</u>								
<i>IZ Skarżysko Kamienna</i>								
Radzice 1 - Idzikowice	0,470	1,300	zły stan techniczny nawierzchni	1	50	50		
Idzikowice	80,300	82,400	rozjazdy o R300 dla V=120	1	120	120	Linia 4	
	80,300	82,400	rozjazdy o R300 dla V=120	2	120	120	Linia 4	
<u>Linia nr 575 : SZELIGI - MARKÓW</u>								
<i>IZ Skarżysko Kamienna</i>								
<i>Granica IZ Skarżysko Kamienna - IZ Siedlce km 1,699 (IZ Warszawa)</i>								
Szeligi	21,418	23,800	ograniczenie obok miejsca robót	1	100	100	*) Linia 4	
<u>Linia nr 576 : WOLANÓW - ROŻKI</u>								
<i>IZ Skarżysko Kamienna</i>								
<u>Linia nr 577 : GARBATKA LETNISKO - SIECIECHÓW</u>								
<i>IZ Skarżysko Kamienna</i>								
<u>Linia nr 578 : GARBATKA LETNISKO - WYSOKIE KOŁO</u>								
<i>IZ Skarżysko Kamienna</i>								
<u>Linia nr 579 : STAWY - DĘBLIN DB</u>								
<i>IZ Lublin</i>								
Stawy - Dęblin	3,900	4,000	układ geometryczny toru	1	30	30		
Dęblin	4,550	4,868	układ geometryczny toru	1	40	40		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dęblin	4,865	4,871	ograniczona widoczność na przejściu dla pieszych	4	20	20	dotyczy czoła pociągu	
<u>Linia nr 580 : WIEPRZ - WISŁA</u>								
<i>IZ Lublin</i>								
<u>Linia nr 581 : ŚWIDNIK - ŚWIDNIK PORT LOTNICZY</u>								
<i>IZ Lublin</i>								
Świdnik	184,600	185,880	układ geometryczny toru	1	100	100	Linia 7	
				2	100	100	Linia 7	
	184,750	185,513	-	2	120	-	Vd) Linia 7; poc. pas., szynobusy	
	184,750	185,513	-	2	80	-	Vd) Linia 7; poc. towarowe	
	184,812	185,513	-	1	80	-	Vd) Linia 7; poc. towarowe	
	184,812	185,513	-	1	120	-	Vd) Linia 7; poc. pas., szynobusy	
	184,912	185,672	-	2	-	80	Vd) Linia 7; poc. towarowe	
	184,912	185,672	-	2	-	120	Vd) Linia 7; poc. pas., szynobusy	
	184,930	185,600	-	1	-	80	Vd) Linia 7; poc. towarowe	
	184,930	185,600	-	1	-	120	Vd) Linia 7; poc. pas., szynobusy	
<u>Linia nr 840 : KIELCE HERBSKIE KHA - KIELCE HERBSKIE KHB</u>								
<i>IZ Kielce</i>								
<u>Linia nr 841 : SKARŻYSKO KAMIENNA SKA - SKARŻYSKO KAMIENNA R405</u>								
<i>IZ Skarżysko Kamienna</i>								
Skarżysko Kamienna	143,100	143,700	zły stan techniczny nawierzchni	1	20	20	Linia 8	
	143,200	144,060	zły stan techniczny nawierzchni	6	20	20	*) Linia 25	
<u>Linia nr 842 : KIELCE HERBSKIE KHA R230 - KIELCE HERBSKIE KHA R237</u>								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
IZ Kielce								
<u>Linia nr 930 : LUBLIN - LUBLIN TATARY</u>								
IZ Lublin								
<u>Linia nr 931 : HRUBIESZÓW MIASTO - HRUBIESZÓW TOWAROWY</u>								
IZ Lublin								
<u>Linia nr 933 : CHMIELÓW k/TARNOBRZEGU - MACHÓW</u>								
Zakaz stosowania lokomotyw popychających								
IZ Lublin								
Chmielów k/Tarnobrzegu	86,930	86,962	zły stan techniczny rozjazdu nr 16	5	20	20	Linia 70; na wprost i kier. zwrotny	
	86,882	87,748	-	5	-	60	Vd) Linia 70	
	87,035	87,787	-	5	60	-	Vd) Linia 70	
<u>Linia nr 934 : MAŁOGOSZCZ MŁ1 - MAŁOGOSZCZ PARK TOWAROWY</u>								
IZ Kielce								
<u>Linia nr 935 : LUBLIN LBA - LUBLIN LBC</u>								
IZ Lublin								
Lublin	173,000	173,500	układ geometryczny toru	1	80	80	Linia 7	
	173,100	173,480	układ geometryczny toru	2	50	50	Linia 7	
	174,880	175,310	brak stabilności toru między rozj. Nr 309- 316 dot. poc. towarowych	107N	20	20	*) Linia 7	
	173,592	174,392	-	1	80	-	Vd) Linia 7; poc. towarowe	
	173,599	174,392	-	2	80	-	Vd) Linia 7; poc. towarowe	
	173,748	174,563	-	1	-	80	Vd) Linia 7; poc. towarowe	
	173,775	174,493	-	2	-	80	Vd) Linia 7; poc. towarowe	
	174,668	175,180	-	51	80	-	Vd) Linia 7; poc. towarowe	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lublin	174,708	175,180	-	52	80	-	Vd) Linia 7; poc. towarowe	
	174,745	175,311	-	51	-	80	Vd) Linia 7; poc. towarowe	
	174,745	175,340	-	52	-	80	Vd) Linia 7; poc. towarowe	
	0,468	1,098	-	3	-	60	Vd) Linia 68; poc. towarowe	
	0,506	1,240	-	3	60	-	Vd) Linia 68; poc. towarowe	
<u>Linia nr 936 : SKARŻYSKO KAMIENNA SKB - SKARŻYSKO KAMIENNA SY</u>								
IZ Skarżysko Kamienna								
Skarżysko Kamienna SKB - Skarżysko Kamienna SKC	0,480	0,560	zły stan techniczny nawierzchni	251a	20	20	*)	

WYKAZ ZMIAN						
Nr zmiany	Zarządzenie IZ o zmianie w Dodatek 2				Zmian dokonał	
	Nr pisma	Z dnia	Na stronie	Ważne od dnia	W dniu	Czytelny podpis
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

WYKAZ ZMIAN						
Nr zmiany	Zarządzenie IZ o zmianie w Dodatek 2				Zmian dokonał	
	Nr pisma	Z dnia	Na stronie	Ważne od dnia	W dniu	Czytelny podpis
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

WYKAZ ZMIAN						
Nr zmiany	Zarządzenie IZ o zmianie w Dodatek 2				Zmian dokonał	
	Nr pisma	Z dnia	Na stronie	Ważne od dnia	W dniu	Czytelny podpis
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						

WYKAZ ZMIAN						
Nr zmiany	Zarządzenie IZ o zmianie w Dodatek 2				Zmian dokonał	
	Nr pisma	Z dnia	Na stronie	Ważne od dnia	W dniu	Czytelny podpis
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
60						